




17.

## ME 2 VL Bazolles

### Localisation



1. Image fournie à titre d'illustration (Source [geoportail.gouv.fr](https://www.geoportail.gouv.fr)) <https://www.geoportail.gouv.fr/carte>

Référence : C007137



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.




13.




14.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.

Façade Sud



1.



2.



3.




4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.

## Façade Est

Façade non accessible.



1.

Référence : C007137



2.

## Dépendance

Les façades Nord, Ouest et Est ne sont pas accessibles.



1.




2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.

## Périphérie

Plus au Nord de la parcelle je constate la présence de déchets de type ferrailles et plaques fibro ciment.



1.

Référence : C007137



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.




20.



21.



22.



23.